

Ibagué, Febrero 27 de 2019

Señor:
Javier Ecid Vásquez
Director exalumnas de la presentación
Ciudad

Referencia: INFORME ANTES – DESPUES MANTENIMIENTO UNIDAD SANITARIA LOCALIZADA AL LADO DEL LABORATORIO DE COMPUTADORES Y FRENTE A LA CANCHA MULTIPLE

El día 21 de Febrero se dio inicio al contrato No. 002, cuyo objeto es el Servicio de Mantenimiento General de las unidades sanitarias de la Institución.


ANTES	DURANTE	DESPUES
DEMOLICION ENCHAFE PARED		
		
RECUPERACION BOQUILLA EN EL ENCHAFE DE PARED Y DE PISO - DESMONTE DE POSETAS - SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAFE PARED PARA MESON Y MURO		
		
LIJADA ELIMINACION DE PINTURA Y PREPACION DE PARED PARA ESTUCO – ESTUCO - VINILO TIPO 1 SOBRE ESTUCO A 3 MANOS		



DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA ASBESTO CEMENTO - SUMINISTRO E INSTALACION TEJA ETERNIT ENTRAMADO SIN COLOR



PINTURA ANTICORROSIVO EN LAMINA LLENA (PUERTAS DE LOS BAÑOS) - PINTURA SOBRE LAMINA LLENA PUERTA A 2 MANOS - MANTENIMIENTO DE SOLDADRA Y DEMAS PARA PUERTAS DE LAS UNIDADES SANITARIAS Y LA PUERTA DE ACCESO



MANTENIMIENTO CUBIERTAS





Atentamente:


 Gonzalo Ramirez Saravia
 Cel. 310.785.1376